

## COMUNICAT DE PRESA

La data de 27.08.2018, aprox. ora 19.30, Autoritatea Navala Romana (ANR) a fost informata de serviciul de urgenta 112 de existenta unei poluari in zona de imbaiere aferenta plajei Mangalia, poluare ce a atins inclusiv tarmul.

Ofiterul de serviciu al Capitaniei portului Mangalia s-a deplasat către zona indicată și a constatat prezența urmelor de hidrocarburi atat in apa cat si pe plaja. Datorita vizibilitatii reduse generate de lasarea intunericului nu a putut fi evaluată amplitudinea intinderii poluării în larg.

A fost informata Administratia Bazinala a Apelor "Dobrogea-Litoral" (ABADL) in vederea curatirii zonei afectate.

Ulterior, in dimineata zilei urmatoare, respectiv 28.08.2018, s-a constatat ca pata de hidrocarburi se intindea pe o lungime de cca 250 m fiind localizata la mal. Deasemenea s-a constatat ca hidrocarbura avea consistenta si culoare de pacura/slam.

Intr-o prima evaluare s-a apreciat ca sursa de poluare o constituie o nava maritima ce a deversat hidrocarburi de la bord.

Autoritatea Navala Romana a demarat imediat procedurile de depistare a poluatorului facand cercetari asupra navelor care au tranzitat zona marii din dreptul tarmului romanesc, astfel:

- au fost identificate un nr. de trei nave ce au intrat in portul Constanta, nave ce sunt supuse controlului de poluare in cursul zilei de astazi;
- in urma informatiilor transmise de sistemul CLEAN SEA NET al Agentiei Maritime Europene (EMSA) au fost identificate doua nave ce au ca destinatie porturile Samsun/Turcia si Poti/Georgia, ca posibile surse ale poluarii in cauza. S-a luat legatura cu autoritatile maritime ale porturilor respective pentru efectuarea de investigatii la bord;
- se monitorizeaza permanent drumul unei nave care a parasit portul Constanta la data de 26.08.2018 si care in 24 de ore s-a aflat intre porturile Constanta si Mangalia (parcurgand o distanta foarte scurta)

ABADL Constanta au curatat zona afectata de produsul petrolier existent si au delimitat acea zona pentru interzicerea accesului turistilor pe plaja si in apa si. Politia locala Mangalia supravegheaza mentinerea restrictiei.

In continuare se actioneaza cu substante absorbante pentru eliminarea totata a poluarii de la luciul apei.

Autoritatea Navala Romana prin serviciile sala de specialitate continua investigatiile in vederea identificarii poluatorului, a tragerii acestuia la raspundere contraventionalasa/penala (dupa caz) precum si la recuperarea cheltuielilor ocazionate de procedura de depoluare.